令和５年 11 月
（株）公論出版

ご読者様各位

訂正のお願い

前略

弊社出版物「排ガス装置の点検マニュアル VOL.7」におきまして、誤り及び記載漏れがございました。お詫びするとともに、下記の通り訂正をお願い申し上げます。

◆◆一酸化炭素等発散防止装置

誤	2二次空気供給装置の機能	×
正	2二次空気供給装置の機能	○

《対象車》
・ハイエース［H2 系］（P62）　　ランドクルーザープラド［GDJ15,GRJ15,TRJ15 系］（P87・88）

P62　ハイエース［H2 系］　一酸化炭素等発散防止装置

追

構成図



P87･88　ランドクルーザープラド［GDJ15,GRJ15,TRJ15 系］　一酸化炭素等発散防止装置

追

構成図

《2TR-FE》



《1GR-FE》