

平成 28 年 8 月
(株) 公論出版

ご購入者様各位

訂正のお願い

前略

弊社出版物「排ガス装置の点検マニュアル VOL.3」におきまして、誤りがございました。お詫びするとともに、下記の通り訂正をお願い申し上げます。

【訂正箇所】 P49 ティアナ (L33) 一酸化炭素等発散防止装置

誤

点検箇所	該当装置の有(○)、無(×)
1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷	○
2 二次空気供給装置の機能	○
3 排気ガス再循環装置 (EGR) の機能	×
4 減速時排気ガス減少装置の機能	○
5 配管の損傷及び取付状態	○

正

点検箇所	該当装置の有(○)、無(×)
1 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷	○
2 二次空気供給装置の機能	×
3 排気ガス再循環装置 (EGR) の機能	×
4 減速時排気ガス減少装置の機能	○
5 配管の損傷及び取付状態	○

参考：トランク内のエアポンプは、車線逸脱警報装置制御用カメラ清掃のためのものであり、一酸化炭素等発散防止装置の役割を担っていない。