

『自動車整備士 1 級小型筆記 問題と解説 平成 25 年版』

お詫びと訂正のご案内

『自動車整備士 1 級小型筆記 問題と解説 平成 25 年版』をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
本書の内容に誤りがございました。この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。

訂正してお詫び致します。

頁数	内容	
82ページ 第2章 エンジン 6. スイッチング駆動アクチュエータ ㊦ プラス駆動回路の異常検知 ！ポイント解説 【3】	誤	2. この場合、駆動信号線の短絡（地絡）及びソレノイド・バルブの短絡（地絡）が考えられる。
	正	2. この場合、ソレノイド・バルブの断線が考えられる。
200ページ 第3章 シヤシ 1. 電子制御式AT ㊦ 半導体式油圧センサ ！ポイント解説 【1】	誤	2. 信号アース線が断線していると、ストール時、V5=約0V、V6=約3.4Vとなる。
	正	2. 信号アース線が断線していると、ストール時、V5=約0V、V6=約5Vとなる。