

『平成 30 年版 自動車整備士 2 級ジーゼル 練習問題集』

お詫びと訂正のご案内

『平成 30 年版 自動車整備士 2 級ジーゼル 練習問題集』をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
本書の内容に誤りがございました。この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。
訂正してお詫び致します。

頁数等	内容	
85 ページ 42 電気装置 [8] ■ [カー・ナビゲーション] 【2】選択肢 4	誤	4. GPS アンテナは、トンネル内では人工衛星からの電波を受信できない。
	正	4. GPS アンテナは、トンネル内では人工衛星からの電波を受信できない。