

## 『自動車整備士 2 級二輪 問題と解説 平成 24-25 年版』

## お詫びと訂正のお知らせ

『自動車整備士 2 級二輪 問題と解説 平成 24-25 年版』をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。本書の内容に誤りがございました。この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。訂正してお詫び致します。

頁数等	内容	
第 4 章 電気装置 213 ページ 下から 6 行目 ポイント解説【3】	誤	【3】低熱価型は、碍子脚部が短く、～
	正	【3】低熱価型は、碍子脚部が長く、～
	備考	
第 4 章 電気装置 218 ページ 上から 14 行目 一般解説 抵抗式センダ・ユニットとコイル式レシーバ・ ユニットの回路 [2ニ4章] ①	誤	①回路上でみると、レシーバ・ユニットの一方の コイル (L <sub>1</sub> ) と並列に～
	正	①回路上でみると、レシーバ・ユニットの一方の コイル (L <sub>1</sub> ) と直列に～
	備考	
別紙解答 2 ページ 4 章 電気装置 右段 下から 2 行目	誤	194P 上【1】2 下【1】3
	正	192P 上【1】2 下【1】3
	備考	
別紙解答 3 ページ 4 章 電気装置 左段 上から 9 行目	誤	202P 【3】3 【4】3 【5】○
	正	202P 【3】3 【4】3 【5】×
	備考	