

## 『自動車整備士 2 級ジーゼル 問題と解説 平成 25 年版』

## お詫びと訂正のご案内

『自動車整備士 2 級ジーゼル 問題と解説 平成 25 年版』をご購入頂きまして、誠にありがとうございます。  
本書の内容に誤りがございました。この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。  
訂正してお詫び致します。

頁数	内容	
<b>別紙解答</b> 3 ページ 左段 3 行目	誤	233P 【4】 3 【5】 2 【6】 2
	正	233P 【4】 3 【5】 2 【6】 <b>1</b>
<b>第3章 シャシ</b> 7. ホイール・アライメント 235 ページ ! ポイント解説 【6】 2と3追加	追加	<b>【6】 3. 「キャスト・トレール」 ⇒ 「キャスト点」。</b> <b>4. トーインは、プラス・キャンバのためにホイールの前側が外側に広がろうとするのを防いでいる。</b>